




Nous avons choisi ce 20 juin de remettre en valeur ce bâtiment qui se trouve à droite juste après le tunnel. Les murs avaient été dégagés en 2017, le lierre a commencé à y repousser mais reste le haut couvert de lierre et pas encore dégagé.

En juin 2019, les sureaux cachent le mur de gauche ! L'entreprise est attendue pour les couper.

Ci contre, photo mai 2017 après chantier

juin 2019 avant




façade

juin 2019 pendant





juin 2019 après



mur de gauche



Résumé : état du bâtiment le matin	Le même bâtiment l'après-midi
	

juin 2019 avant	juin 2019 après (à terminer prochainement)
	

Les façades du tunnel devant et derrière ont été débarrassées du lierre.

6 participants = 20h de travail cumulées.